

33 000 ошачено

Handwritten signature

Заключение

В сервисный центр ИП Саломатов Ю.Н. поступило оборудование, лодка ПВХ Golfstream Патриот SP 300 T, серийный № 08180100, для проведения дефектовки.



При дефектовке оборудования нарушений герметичности баллонов не выявлено. Выявлено несоответствие размеров лодки с заявленными параметрами соответствующим данной модели. Фактическая общая длина лодки составила 320 см, вместо заявленных 300 см. В результате комплект жесткого пола, рассчитанный для модели SP 300 T, из-за расхождения размеров не подходит к данной лодке.

В виду отсутствия необходимых материалов для доработки имеющегося комплекта полов, а так же прекращения сотрудничества с производителем данного оборудования, в сервисном центре был изготовлен комплект полов из алюминиевого профиля.

На данный момент лодка в исправном состоянии. В комплектация полная.

Данное заключение было составлено механиком сервисного центра ИП Саломатов Ю.Н. Механики сервисного центра периодически проходят обучение по специальной программе, это подтверждено соответствующими сертификатами.

+алюминий по 320



Дата составления заключения:

17.03.2021 г.

Главный инженер:

Шагов А.Г.

Электромеханик:

Крюков С.Д.

SP 320T-разм. 31150 дерев. дно.
SP 300T- 30500 дерев. дно.
BP - 320 AL - 41850 алюмин. дно

Handwritten signature in blue ink