

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

ИП Саломатов Юрий Николаевич
ИНН 280119731903 ОГРИП 315280100002760
Адрес: 675020, г. Благовещенск, ул. Пограничная 80
Тел. (4162)330-882,500-670, 8-914-558-30-08

*сметы 3%
на услуги
АИУ*

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № M1-11

I. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ:

- Дата составления заключения: «2» 03 2021 г.
- Место составления заключения: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Пограничная 80.
- Информация о клиенте (ФИО): Розничная сеть «Муравей»
- Контактные данные клиента: (место проживания) г. Благовещенск
(контактные телефоны) 58-30-08
- Предъявлены документы:
- Акт приемки оборудования в сервисный центр: № M1-11 от 16.06.2020
- Заявление клиента: (нет) *; (да) от « » 202 г.
- Гарантийный талон: (нет) *; (да) от « » 202 г.
- Товарный чек: (нет) *; (да)
- Договор купли – продажи: (нет) * (да)
- Инструкция по эксплуатации: (нет) ; (да) *
- Сервисная книжка: (нет) ; (да) *
- Паспорт: (нет) ; (да) *
- Дополнительная документация: (нет) *; (да) ; (описание/перечисление)
- Наименование оборудования переданного в сервисный центр: Лодка ПВХ Golfstream Патриот ВР 330 AL
- серийный номер: (нет) ; (да) 05201024
Комплектация оборудования: Полная
(описание/перечисление)
- Описание общего состояния оборудования Внешне чистое
- Используемые технические жидкости:
- Топливо: (чистое) ; (грязное) ; (топливная смесь) ; (процентное соотношение смеси)
- Бензин: ; ДТ ; Керосин
- В процессе проведения осмотра и диагностики в сервисном центре производилась фотосъемка: (да) *; (нет)
Все фото и видео материалы, относящиеся к данному заключению, хранятся в архиве сервисного центра.
- Основание проведения диагностики (дефектовки) оборудования:
- Причина обращения: «сломаны весла, погнуто дно, сломан ремкомплект».
Текст, приведен дословно из заявления, орфография пунктуация сохранена.

II. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ:

В ходе внешнего осмотра в сервисном центре было выявлено следующее:

Повреждены сумки для транспортировки. Деформированы две секции алюминиевого пола. Повреждены заглушки стрингеров. Разрушена крышка ремкомплекта. Деформированы трубы весел.

III. ВЫВОДЫ:

Специалистом сервисного центра было установлено следующее:

Выявленные дефекты получены при погрузочно-разгрузочных работах или транспортировке оборудования. Для восстановления функциональности и товарного вида произведена замены поврежденных элементов алюминиевого пола, заменены весла и туба ремкомплекта. На данный момент лодка в исправном состоянии. Имеются незначительные повреждения транспортировочных сумок.

Данный случай неисправности (поломки) признан: не гарантийным *; гарантийным

Заключение составил (ФИО) Крюков С.Д. (должность) электромеханик (подпись)

Заключение утвердил (ФИО) Кошелевич А.Р. (должность) старший электромеханик (подпись)

Клиент ознакомлен и получил заключение (ФИО)

(дата получения заключения клиентом) « » 2020 г. (подпись клиента)



МП

*с 04.06 приняты в Ог.
РРЦ 40800 - зеленый
наша рента 12% (41250)
себестоим: 25033,20*

*платит на М2 06.06 ; далее на
св ом
12.06*