

себестоимость +15%
самостоятельно



Заключение

В сервисный центр ИП Саломатов Ю.Н. поступило оборудование, лодка ПВХ Golfstream Патриот SP 300 T, серийный № 01201002, для проведения дефектовки. Оборудование поступило с магазина Муравей №7.

При дефектовке оборудования выявлен порыв нового баллона в переднем левом углу по внешней стороне. Дефект устранен путем наложения заплатки из ткани ПВХ.

На данный момент лодка в исправном состоянии и соответствует характеристикам, заявленным заводом изготовителем. Имеются следы ремонта. На сервисный центр лодка поступила без стрингеров для пайол.

Данное заключение было составлено механиком сервисного центра ИП Саломатов Ю.Н. Механики сервисного центра периодически проходят обучение по специальной программе, это подтверждено соответствующими сертификатами.



Дата составления заключения:

16.03.2021 г.

Главный инженер:

Шахов А.Г.

Электромеханик:

Крюков С.Д.

